JYT150A7399 터치스크린 테스트 방법

회사명	다재인텍㈜	**Date**	2026.03.13


사용 프로그램

- Windows_Studio_ITS_1.0.13.0
- Touch F/W : DJ15 (10P)-JYT150A7399-2511COF-USB RETRY-UP-V16-20260102.hex
- Sensor test용 INI 파일 : JYT150A7399-SensorTest.ini

터치 F/W 확인 방법

- 터치를 USB Port에 꼽는다.
- Windows Studio ITS를 실행한다.

[Windows Studio ITS GUI]




① [Connect]를 클릭하여 터치를 연결한다.

② [Firmware Vesrion] 항목의 버전을 확인한다.

- 0x16

Sensor Test 방법


- [Sensor Test]를 클릭한다.



- [Profile] 항목에서 ini 파일을 선택한다.



- [▶] 아이콘을 클릭하면 테스트가 실행된다.



- 테스트 결과는 [Status]에 표시된다.
- 테스트 파일은 [Load Report]를 클릭하면 확인 할 수 있다.

- 테스트 종료 후 [Connect]를 클릭하여 터치 연결을 종료한다.

[END]